



	<b>製 品 仕 様</b>		F Z 0 1 - 1 6 9 A 6	2 / 2
	<b>蒸 気 流 量 計</b>		型 式	J S Ⅲ

## 2. 演 算 器

型 式 : T C 2 0 5

表 示 方 式 : [ 7 セグメント 6 桁 ] 積算流量・瞬時流量・トリップ流量  
 [ 計測表示 L E D ( 緑色 ) ] 最大流量 7 . 7 % 以上で点灯 ( 正常時 )  
 [ 警報表示 L E D ( 赤色 ) ] 最大流量 1 0 0 % 以上で点灯 ( 異常時 )

設 定 項 目 : 圧力値・モニター機能の動作・表示内容・モード切換等

周 囲 温 度 : 0 ~ 5 0 ° C

周 囲 湿 度 : 3 0 ~ 6 5 % R H ( 結露なきこと )

計測部用電源: 2 4 V D C 内蔵

電 源 : 1 0 0 / 2 0 0 V A C ( 8 5 ~ 2 6 5 V A C ) 5 0 / 6 0 H z

演 算 方 式 : 開平演算 ( 自動圧力補正型用分割演算 )

■ オ プ シ ョ ン :  4 ~ 2 0 m A D C アナログ出力 ( 許容負荷抵抗 5 0 0 Ω 以下 )

■ オ プ シ ョ ン :  単位パルス出力 ( オープンコレクター )  
 [ 接点容量 ] 3 0 V 、 5 0 m A D C 以下 [ パルス幅 ] 1 0 0 msec  
 1 [ K g / P 、 N m <sup>3</sup> / P ]  
 1 0 [ K g / P 、 N m <sup>3</sup> / P ]  
 1 0 0 [ K g / P 、 N m <sup>3</sup> / P ]

■ オ プ シ ョ ン :  警報出力 ( 無電圧リレー )  
 [ 接点容量 ] 3 0 V 、 5 0 m A D C 以下 [ パルス幅 ] 1 0 0 msec

■ オ プ シ ョ ン : 温度 / 圧力設定 ※ 別途、温度 / 圧力トランスミッターが必要  
 手動圧力設定  自動圧力設定 ( 特殊 )  自動温圧設定 ( 特殊 )

## 3. 基準性能

総 合 精 度 : ± 1 . 0 % R S ( レンジアビリティ 1 : 1 3 の場合 )

■ については選択項目です。